

2024-05-16  
Unterschrift:

## BETRIEBSANWEISUNG

Gemäß Betriebssicherheitsverordnung

UNIVERSITÄT  
DUISBURG  
ESSEN

Offen im Denken  
Fakultät für Chemie

Arbeitsbereich: AAC

Arbeitsplatz: Labore AAC

### ARBEITSMITTEL


#### Transport Trockeneis

#### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Kälte, Erfrierungen und Kälteverbrennungen durch Hautkontakt
- Berstgefahr durch Druckerhöhung
- Erstickungsgefahr und Sauerstoffmangel

#### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Tragen Sie immer Laborkittel, Schutzbrille und Kälteschutzhandschuhe.
- Bitte tragen Sie einen Gesichtsschutz, falls vorhanden.
- Beim Umgang mit Trockeneis immer kältebeständiges Material verwenden.
- Transportieren Sie Trockeneis immer mit zwei Personen.
- Verwenden Sie weite Dewars oder Styroporkisten.
- Transportgefäß niemals fest verschließen.
- Verwenden Sie zum Transport des Trockeneises nur den Lastenaufzug.
- Warnhinweis nicht vergessen!
- Transportieren Sie niemals Personen und Trockeneis zusammen im Lastenaufzug.

#### VERHALTEN BEI STÖRUNGEN



Gerät sofort stilllegen, Störungen sind zu melden an:

- Constanze Dietrich Tel.: 1834559
- Dr. Sven Meckelmann Tel.: 1833295
- Prof. Dr. Oliver Schmitz Tel.: 1833950

#### VERHALTEN BEI UNFÄLLEN/ERSTE HILFE



- Ruhe bewahren.
- Ersthelfer heranziehen.
- Notruf: 0112
- Unfall melden.

#### INSTANDHALTUNG/ENTSORGUNG

- Instandhaltung nur durch hiermit beauftragte, fachkundigen Personen.
- Regelmäßige Kontrolle von Verschleißteilen.

